

## Provozní polohy Schematické znázornění



s 180



p 15



p 30



h 90

□ přípustné  
■ nepřipustné

Uvedené provozní polohy je třeba dodržovat, nedodržování může způsobit předčasný výpadek zariadení.

Vysvětlivky

s = provozní poloha stojící, patice dole

h = provozní poloha visící, patice nahore

p = provozní poloha horizontální, patice po straně

Připustný úhel odchýlení od dané polohy: číslo následující za písmenem, označujícím hlavní provozní polohu, udává přípustný úhel odchylky od hlavní provozní polohy ve stupních.

